

Erledigt iMac Pro 4 core killer

Beitrag von „forofoto“ vom 15. Mai 2020, 20:50

coole band, wenn corona vorbei ist, treffen wir uns

bin gerade dabei meine Sachen anzuschließen

was nicht funktioniert ist meine kombinierte wlan / bluetooth PCI card, extra aus China kommen lassen...

WiFi/Bluetooth-Karte (PCIe): 1750M Broadcom BCM94360CD

angeblich original Apple...

weiß jemand Rat?

außerdem ist pünktlich mein MBP late 2012 in die Knie gegangen. startet zwar aber geht dann in schwarzen Bildschirm über, befürchte Grafikkarte im Eimer, sämtliche Kurzbefehle haben nicht geholfen, hat jmd. Empfehlungen?

grüße forofoto