

## **Erledigt** iMac Pro 4 core killer

**Beitrag von „forofoto“ vom 15. Mai 2020, 21:46**

Halo Jimsalabim,

zallererst bin Dir zutiefst dankbar, daß durch Deine Hilfe und Anleitung, die Maschine läuft...

die

WiFi-/Bluetooth-Karte (PCIe): **1750M Broadcom BCM94360CD** hängt am USB 2.0 Header und wird auch jetzt erkannt, wifi aber nicht, wäre keine Katastrophe hängt, da Internet über 1gbit Lan

ich bin Dir total dankbar für mein neues System...forofoto