

Windows 7 erkennt Grafikkarte nicht

Beitrag von „griven“ vom 16. Mai 2020, 09:41

Eigentlich ist mit dem Board gar nichts wirklich speziell. Installiert war das Ursprünglich mit OZ und genau dieses OZ hatte halt so seine Probleme mit den aktuelleren macOS Versionen weshalb wir den Hobel auf Clover geschwenkt haben. Was die Grafikthemen angeht sollte das Board keine Probleme mit der Karte haben also einfach rein damit und ab gehts Wichtig ist halt das die Karte genügend Strom bekommt (Kabel prüfen) und in einem PCIe 16X Slot sitzt (möglichst der an der CPU) wenn das alles gegeben ist sollte die ohne weiteres erkannt werden und ihren Dienst verrichten (davon ausgehend das das Netzteil genug Saft liefert und das Board nicht physisch eine Macke hat am PCIe).