

Erledigt

Problem bei Installation 10.15.4 auf Asrock z370m Pro4

Beitrag von „bossy22“ vom 16. Mai 2020, 10:05

Ich habe auf einer Platte Win 10. Die habe ich aber aus dem Rechner genommen. Der Windows Boot Manager ist aber immer noch im Boot Menu des Bios zu sehen.

Im Clover Boot Menu ist auch noch eine Win EFi zu sehen.