

# LG Blu-ray Disc rewriter BH10LS30 in Hackintosh build

Beitrag von „svenatkins“ vom 16. Mai 2020, 14:40

[Zitat von forofofo](#)

erkannt wird er nicht

ist jetzt zwar eine dumme Frage aber eine Disk hast du eingelegt? Sonst mal mit einer Audio-CD versuchen. Eigentlich sollte das auch per SATA gehen. Hatte mal in einem "alten" MacPro auch mal ein BluRay Laufwerk verbaut das per SATA angebunden war und ohne Probleme lief.