

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

**Beitrag von „allthebest“ vom 16. Mai 2020, 15:02**

Muss mich da doch noch mal bei euch, um Hilfe suchend, melden. Bisher läuft mein Hacki wirklich top, habe aber zwei Sachen die mir nicht ganz in den Kopf gehen bzw. wo ich ein wenig drüber grüble. Daher richte ich die Frage an euch und im speziellen an JimSalabin.

Meine Maus und meine Tastatur habe ich über Bluetooth verbunden und das funzt auch wirklich sehr hervorragend, leider mit gelegentlichen Aussetzern und hier liegt das Problem, das nervt ein wenig, leider kann ich nicht sagen wann das kommt, irgendwie kein nachvollziehbares Verhalten. Als Tastatur verwende ich die Logitech Craft und als Maus die MX Master 1. Beide sind per Bluetooth mit einem Broadcom Bluetooth USB-Stick verbunden der soweit problemlos erkannt wird. Der Stick ist der BluetoothDongle\_3340 von Gmyle, gekauft bei Amazon:

[GMYLE Bluetooth 4.0 Broadcom-Chip-Dongle-Adapter](#)

Kann da einer was zu sagen woher das kommen könnte. Könnte da wirklich weiterhin damit leben weil sowieso bald meine Fenvi HB1200 Karte aus Fernost kommen müsste, hoffe das Prob ist spätestens dann weg, aber wenn einer einen einfachen Fix weiß.....

Mein zweites Ding hat mit iStat Menus Pro zu tun, habe heute mal ein paar Test machen wollen, da schau ich in das Panel rein und es wird keine Temperatur der Grafikkarte angezeigt. Normal bekommt man da sogar mehrere angezeigt, weil man ja interne GraKa hat und die dedizierte an einem iMac z. B. Das man hier nur eine hat wenn ich die Konfiguration vom iMac Pro verwendet versteht ich, aber von der Grafikkarte wird scheinbar auch nix ausgelesen. Bekomme von iStat also nur die Werte bzw. Temperaturen der CPU und nix von irgendeiner GPU der beiden. Da ich im Moment noch am testen bin und mir auch mal die Lüfter der Grafikkarte anschauen wollte ob die Regelung passt, wäre eine Temperatur zu bekommen halt nicht schlecht. Meine Grafikkarte ist eine umfasste Powercolor Radeon Vega56. Geflasht ist sie auf eine Sapphire Nitro Vega64, glaube aber das es nicht daran liegt, soweit ich mich entsinnen kann ging das im anderen Vega56 BIOS auch nicht.

Wäre schön wenn mir da einer helfen könnte, ehrlich gesagt weiß ich da nicht wo ich ansetzen sollte, habe zwar in einem anderen Forum schon mal was von einem Kext gelesen der mit integriert werden könnte. Der Thread war aber sehr älter und es ging glaub ich um Mojave, wenn ich mich noch recht entsinne. Eigentlich sollte ja alles laufen weil die Karte ja offiziell unterstützt wird.

Danke schon mal vorab für eure Hilfe.....