

# **LG Blu-ray Discewriter BH10LS30 in Hackintosh build**

**Beitrag von „al6042“ vom 16. Mai 2020, 15:16**

Laut den Bildern aus Seite 39 der Anleitung sollten die Ports SATA3/2 und SATA3/3 trotz Nutzung beider m.2-Anschlüsse für den Brenner nutzbar sein.