

Catalina auf Fujitsu Lifebook S935 i7-5600U/HD5500 mit Clover?

Beitrag von „CyberPanic“ vom 16. Mai 2020, 23:12

Hallo Experten,

Mit der EFI (anbei) bootet er, hat aber natürlich die iGPU nicht richtig konfiguriert.

Sobald ich die HD 5500 lt. WEG korrekt als ig-platform-id 26060006 unter Devices - Properties konfiguriere, gibt es beim Booten die erwähnte Kernel Panic - ebenfalls anbei.

Ich bin ratlos, wie ich so die Grafik vernünftig ans Laufen bekommen soll.

Kann jemand mir helfen?

[EFI.zip](#)

[KP-frambuffer.rtf.zip](#)