

In Arbeit

Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)

Beitrag von „pandel“ vom 17. Mai 2020, 04:01

Bei mir war der Fehler mit direktem Wakeup ausm Ruhezustand durch Herunterfahren und wieder Hochfahren weg. Es scheint auch etwas damit zu tun zu haben, welches USB Gerät dran war. Ich hatte den Eindruck, dass a) nach Nutzung der internen Kamera der Fehler aufgetreten ist und b) nach einer Freigabe eines USB Sticks in Virtualbox an eine laufende VM.

Jetzt, nach dem erwähnten Neustart heute Nachmittag, habe ich das Ding schon mehrfach zu und wieder aufgeklappt und alles funktioniert wie es soll. Finde ich verschmerzbar, ist eben keine echter Mäck, dafür ganz schön nah dran, das reicht mir 🙏