

Sleep Problem GA-Z87X-UD5H

Beitrag von „ObiTobi“ vom 17. Mai 2020, 09:56

Warum auch immer plötzlich funktioniert Suspend. Allerdings nur zum Teil und dafür ist zusätzlich ein anderes Problem aufgetaucht.

Ich muss zugeben - inzwischen blicke ich bei einigen Veränderungen gar nicht mehr. Habe versucht in Forum einige Infos zu finden aber so richtig vorwärts bin ich nicht gekommen.

Also in kann den Rechner schlafen legen. Für 1-2 Stunden funktioniert es auch. Später schaltet sich der Rechner auch wohl selbst auf (Power Nap ist ausgeschaltet!). Bildschirm ist komplett aus und selbst wenn ich es einschalte ist der Rechner tot.

Neu hinzugekommen ist das Problem mit BT Verbindung. Wenn ich den Rechner reboote ist alles gut. Fahre ich es runter und schalte später ein, funktioniert BT nicht. Ich habe vor Jahren als ich den Hacki gebaut habe ein USB Stick gekauft der so weit funktioniert, wenn das OS schon läuft. Nervig war es schon immer, dass wenn ich ins BIOS wollte oder z.B von der rettungspartition booten musste, immer eine "normale" Maus/ Tastatur brauchte.

Gibt es dafür inzwischen auch andere Lösungen? Wenn nein muss ich irgendwo etwas einstellen, dass BT irgendwie resetet wird oder so, dass es nach einem Shutdown auch wieder funktioniert?

Vielleicht liege ich falsch und suche an falscher Stelle - unter EFI/CLOVER/drivers/UEFI habe ich

ApfsDriverLoader.efi

CsmVideoDxe-64.efi

FSInject.efi

PartitionDxe-64.efi

VBoxHfs-64.efi

AppleImageCodec-64.efi

DataHubDxe-64.efi

FirmwareVolume-64.efi

SMCHelper-64.efi

VBoxHfs.efi

AppleKeyAggregator-64.efi

EmuVariableUefi-64.efi

NTFS.efi

UsbKbDxe.efi

AppleUITheme-64.efi

FSInject-64.efi

OsxAptioFixDrv.efi

UsbMouseDxe.efi

Müssen die -64.efi Treiber umbenannt werden und um das -64 gekürzt oder ist es egal? In einem Nachbarthread wo jemand sich die EFI Partition zerschossen hat, hatte jemand auch die EFI gepostet und da sind alle Treiber ohne den Zusatz "-64" wo ich mich dann frage woher diese kommen.

Und dann noch eine Frage zu Clover - hier im Forum wenn ich es nicht etwas übersehen habe gibt es Clover 5070 und dann ist Ende. Gibt es einen Grund dafür, dass die neuere Versionen hier nicht zum Download angeboten werden? Über Kexte Updater wird mir ein neuerer Clover angeboten, allerdings weiß ich nicht ob das so gute Idee wäre und Installieren lässt sich dieser auch irgendwie nicht so richtig. Es erscheint die Meldung (Screenshot)