

Lenovo Ideapad 330

Beitrag von „Extraced“ vom 17. Mai 2020, 12:55

Also der aktuelle Stand ist das jetzt Feintuning angesagt wäre. Alle Geräte außer dem Kartenleser und der Intel Wifi Card funktionieren wie sie sollen.

Was jetzt noch zu machen wäre ist:

- Ruhezustand beim zuklappen

Er geht zwar in den Sleep Modus, wird aber durch irgendwas wieder aufgeweckt.

Irgendwann in ferner Zukunft wenn die neue Wifi Karte nicht mehr in Shenzhen auf ein Flugzeug wartet braucht diese wohl noch einen passenden Kext