

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 18. Mai 2020, 00:16

[Maclio](#) Ich sehe jetzt gerade erst, dass du eine Vega 64 drin hast. Das wundert mich jetzt. Betrifft das die Karte oder ne andere? Ich hab die ja auch und die die Vega-Karten sind eigentlich nicht von unangenehmem Lüfterverhalten betroffen, auch unter Catalina nicht. Hast du irgendwelche Hintergrundprozesse am Laufen, die das Hochdrehen der Lüfter evtl. begünstigen?

Für die Vega 64 kannst du zwar eine PowerPlayTable integrieren, aber hinsichtlich des Lüfterverhaltens ist das nur bis Mojave 10.14.4 relevant, weil die Vega-Lüftersteuerung seit 10.14.5 einwandfrei funktioniert.

[Gichin](#) Hast du gleichzeitig die EFI-Partition der Systemplatte gemountet? Dann kommt macOS leider durcheinander. Man sollte also immer nur eine EFI-Partition gemountet haben. Wenn nur die des USB-Sticks gemountet ist, du ihren Inhalt löschst und den neuen Ordner drauf kopierst, sollte es gehen.