

**Erledigt**

## **Hackintosh und WIFI 6 bzw. 802.11 ax**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 18. Mai 2020, 09:33**

Ich würde erstmal noch folgendes versuchen:

- Karte neu einsetzen
- Anderen PCI Slot testen
- PCIe 4.0 deaktivieren wenn möglich
- Karte in anderem OS testen (z.B. Ubuntu)
- Karte in anderem Rechner testen