

BT-problem seit Catalina vermutlich keine firmware geladen

Beitrag von „Arkturus“ vom 18. Mai 2020, 12:23

wird die BT-Karte im HackinTool unter USB angezeigt, wenn BT ausfällt?