

# **BT-problem seit Catalina vermutlich keine firmware geladen**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 18. Mai 2020, 13:11**

Wenns ne originale Apple Karte ist läuft das einfach so. Wäre ja dumm wenn nicht sonst müsste man die Kexxe auch an echten Macs nutzen. 😊

Geht BT einer Apple Karte nicht OOB ist entweder an anderer Stelle was verpuscht oder die WLAN Karte ist nicht das was sie zu sein scheint oder gar defekt.