


**Erledigt**

## **Ryzen 9 3900X | AsRock X570 ITX | Radeon RX 5500 XT**

**Beitrag von „nightstorm99“ vom 18. Mai 2020, 21:18**

Habe alle USB deaktiviert die ich nicht verwende.



Danach sieht es so aus bei mir.

Wenn ich jetzt auf Ruhezustand gehe, passiert halt nix, außer das die Monitore ausgehen.

Nach einer Weile kann ich einfach eine Taste drücken und habe wieder ein Bild, aber leider geht der Rechner dazwischen nicht aus.

Kann ich irgendwie sehen, was jetzt noch den Sleep verhindert?

Danke und Gruß