

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Basti“ vom 19. Mai 2020, 01:49

Ja und beim festschrauben wird sie wieder raus gedrückt. Ich hatte erst das Case als Übeltäter in Verdacht, aber dank eines Users in der Facebook Gruppe "Hackintosh Deutschland" weiß ich jetzt, dass es definitiv am Mainboard liegt.