

# MSI X570 Unify + Ryzen 9 3900X - OpenCore

Beitrag von „barrrrt“ vom 19. Mai 2020, 10:27

Dann also noch etwas warten wegen dem Treiber 🤔

Und noch viel schlimmer: Der Sleep funktioniert doch nicht.

Gerade nochmal manuell auf "Hibernate" gegangen. Als ich vom Kaffee holen zurückgekommen bin: Neustart.

Ätzend:

[Halt bekanntes Problem.](#)

Ich teste heute nochmal aus indem ich den zweiten XHCO Controller deaktiviere... für mich ist das nur leider (wenn es funktionieren sollte) keine Lösung 🤔