

# MSI X570 Unify + Ryzen 9 3900X - OpenCore

Beitrag von „barrrrt“ vom 19. Mai 2020, 10:41

Tja...

so viel kann ich da nicht draus lesen:

Spoiler anzeigen

"Software initiated shutdown"....

Wenn man nach "Failure code:: 0x00000048 00000014" sucht, sieht man bei GitHub, dass die da nicht viel ändern können derzeit. Aber der XHC Controller wird auch genannt.

Spoiler anzeigen