

Erledigt

Build (wassergekühlt) läuft recht warm. Gründe? Vorschläge? Kühlfläche nicht ausreichend?

Beitrag von „DSM2“ vom 19. Mai 2020, 14:38

Kühler garantiert zugesetzt, eine Wasserkühlung muss halt von Zeit zu Zeit auch gereinigt werden.

Von zu wenig Fläche kann hier gar keine Rede sein, mit den 2x 240 kannst theoretisch 800 Watt abführen also wovon redet ihr ?

Das ganze System liegt bei 310 Watt...