

Erledigt

Bildschirm geht aus - Intel UHD 630

Beitrag von „CMMChris“ vom 19. Mai 2020, 19:13

Dass der Bildschirm schwarz wird ist ja nun erstmal nichts ungewöhnliches und deutet auch darauf hin dass die [BIOS Einstellungen](#) stimmen. Es passiert eher selten dass man mit der Intel Grafik auf Anhieb ein Bild bekommt ohne die Framebuffer zu patchen. Schwarz = Grafiktreiber geladen aber die Ausgänge sind noch nicht richtig konfiguriert. Ein Problem an der Config oder den [BIOS Einstellungen](#) würde zu einer Kernel Panic führen. Hier müsste man also das Hackintool bemühen um den Framebuffer für das Mainboard zu patchen.

Edit: Die richtige IG-Platform-ID für deinen Prozessor wäre die 0x3E9B0007. Ohne Framebuffer Patch erstmal sowohl den HDMI als auch den DisplayPort testen, eventuell bekommst du ja doch schon an einem Ausgang ein Bild. Ansonsten wie gesagt mit Hackintool versuchen den Framebuffer umzubiegen.