

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „al6042“ vom 19. Mai 2020, 19:23

Es kann gut sein, dass die Funktion in einem der BIOS-Updates entfernt wurde.

Die Bedienungsanleitungen werden nach ersten Erscheinen zum Start der Boards meist nicht mehr geändert... 😊