

# Intel HD 4000 - defekt?! && SMC DEFEKT --> kann Clover sowas auslösen?!

Beitrag von „Raptortosh“ vom 20. Mai 2020, 12:15

Nein - habe ich vergessen einzutragen... 

MacBook Pro 9,2

Intel Core I5 3210M (verlötet)

HD 4000

4GB Ram

Unter Windows wird, wenn der Treiber installiert ist, nach kurzer Zeit ein Blackscreen (naja fast) mit Cursor angezeigt.