

BT-problem seit Catalina vermutlich keine firmware geladen

Beitrag von „KMac“ vom 20. Mai 2020, 15:30

[Hack1](#): nein habe kein AV-Proggi am laufen. Und seit ich mir nen Fritz!2400-Repeater im Zimmer angestöpselt habe und sich dadurch mein Hacky mit dem 5GHz-wlan-Netz verbindet, habe ich auch keine Aussetzer oder Probleme mehr mit BT... nutzt du wlan im 2.4GHz-Netz? Wenn ja, versuchs doch mal mit Kabel oder im 5GHz-Netz und schau, ob du immer noch Probleme hast... wie gesagt hat es bei mir geholfen