

Erledigt

## Neueres Kext AppleIntelE1000e.kext verursacht crashdump

Beitrag von „ObiTobi“ vom 20. Mai 2020, 18:45

Hatte ich doch geschrieben - crashdump.

Übrigens IntelMausiEthernet scheint zu funktionieren. Ob besser/ schlechter als der alte AppleIntelE1000e muss ich noch testen.