

Power Mac G5 Mod

Beitrag von „Vainakhish“ vom 20. Mai 2020, 20:52

LuckyOldMan Die Kühlkörpern sind nach links versetzt, und ich wollte meine Lüfter so platzieren, daß sie direkt an beide Kühlrippen schauen. Und + diese kleine Platine, die sich auf den rechten Seite befindet, blockiert den Luftstrom (Letzte Foto).