

**In Arbeit**

## **Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)**

**Beitrag von „MacPeet“ vom 21. Mai 2020, 09:44**

[BraveSentry](#)

versuch mal LayoutID 15, statt der 28

[pandel](#)

Ich hab nochmal mit den iPhone-Kopfhörern getestet.

Ich kann es leider nicht reproduzieren, egal wann ich die Kopfhörer stecke bekomme ich kein Rauschen auf dem Output.