

# MACOS CATALINA 10.15 ERFAHRUNGEN

**Beitrag von „seefew“ vom 22. Mai 2020, 22:51**

schönen guten Abend AllerseiZ

vlt hat ja jmd nen Rat,

Catalina läuft jetzt, soweit ich das beurteilen kann, fehlerfrei

was mir nur auffällt: der Hacki hat sowohl beim Starten, als auch beim Herunterfahren nen Delay von knapp unter 10Sek, während denen augenscheinlich nix passiert

Beim Starten verschwindet der Apfel bzw die Schrift bei -v, der Screen wird schwarz, und ca. 10Sek später kommt der Login-Screen

Beim Herunterfahren geb ich den Shortcut (ctrl ? ? und Entf) wird der Screen dunkler, keine Eingaben sind mehr möglich, und nach ca 10Sek schaltet sich der Compi erst ab.

Hab ich weder beim iMac(Late2011), noch beim Skylake Hacki

es handelt sich um den i9-9900K aus der Sig, die EFI ist die von [al6042](#)

Oder, ist es zu Zeiten von Catalina "normal", dass es länger dauert?

Besten Dank für's Lesen

Grüße

seefew