

# OpenCore Catalina HP Probook 450 G6 : alles läuft bis auf Camera

**Beitrag von „Messtechnik Fuchs“ vom 23. Mai 2020, 00:08**

Jetzt funktioniert alles bis auf die Kamera.

Diese wird zwar als USB device erkannt (Hackintool v3.4.0) mit folgenden Daten:

Connector: USB3

Dev Speed: 480Mbps

Device: HP HD Camera

Wenn ich mich recht erinnere hat doch USB3 eine höhere Datenrate als 480Mbps, oder ?

Kann es sein, dass ich das noch anpassen muss ? (z.B. auf "Internal")