

In Arbeit

Hilfe!! Asus Rampage V Extreme|i7 5930K|RX 480 Crossfire

Beitrag von „Simon20081999“ vom 23. Mai 2020, 15:27

Hallo,

Momentan teste ich den Hackintosh, wobei mir einige Probleme aufgefallen sind:

- Sidecar funktioniert nicht
- Erkennt andere Bluetooth-Geräte (iPad, AirPods Pro....) nicht
- Bleibt durchgehend auf Standardtakt (3,5 GHZ)
- Windows Festplatte nicht ersichtlich in Clover (Kann man die Möglichkeiten zum Booten begrenzen in Clover) #ZuVieleMöglichkeiten
- HDMI-Audio-Lautstärke lässt sich nicht anpassen
- Bei Prozessor wird in "Über diesen Mac" nur der Takt von 3,5 GHZ angezeigt, aber nicht Intel oder ähnliches
- Möchte das SMBios auf Mac Pro 7.1 umstellen
- Radeon RX 480 boosten nicht, trotz vorhandenem RadeonBoost.kext

Schon mal vielen Dank im Voraus

Mit freundlichen Grüßen

Simon