MSI Z390i Gaming Edge AC + i7 9700k

Beitrag von "GerhardM" vom 24. Mai 2020, 10:19

Update meines Hackintosh Status:

Drei OS laufen, jedes auf einer eigenen Platte, macOS High Sierra mit Business iTunes, macOS Catalina und Windows 10 pro, auswählbar über Clover Auswahlmenü.

Alles scheint stabil zu laufen, Wlan unter macOS läuft mit einem Edimax USB Dongle.

Die USB Schnittstellen sind per Hackintool und angepaßtem USB Kext richtig eingestellt.

Catalina zeigt mir sogar die Bezeichnung meiner CPU.

Das Bluetooth Modul ist etwas "volatil"; unter HS heißt es "Intel" und unter CT heißt es "Ericsson". Wenn es mal nicht im System auftaucht, (trat auf zB nachdem ich eine SATA FP eingebaut habe), hilft es, einmal in windows 10 zu booten, danach ist Bluetooth in macOS wieder da.

Paar Dinge will ich noch unter Catalina überprüfen, aber ich gehe davon aus, dass meine Systemkonfigurationen nun stimmen und ich den neuen Hackintosh **mit Hilfe dieses Forums** dahin gebracht habe, wohin ich wollte.

Ich bin froh