

Erledigt

WIFI Karte wird scheinbar nicht erkannt.

Beitrag von „Iron Tash“ vom 24. Mai 2020, 18:38

Hallo in meinem Hackintosh ist eine Intel 3165nGW Bluetooth und WLAN Karte verbaut. Bluetooth und normales LAN funktionieren auch soweit. Dadurch, dass Airdrop nicht funktioniert hat bin ich erst darauf aufmerksam geworden dass das WiFi ebenfalls nicht geht. Soweit ich weiß wird für Airdrop ja sowohl Bluetooth als auch WiFi benötigt. Meine Frage ist nun ob ich das Modul überhaupt vollständig zum laufen bringen kann, und wenn ja welche kexte ich benötige.