

# Catalina / Win10 - Probleme beim Dualboot

Beitrag von „Hackin'Toshiba“ vom 24. Mai 2020, 20:07

Okay, dann versuch ich nochmal einen Anlauf.

Das Booten funktioniert ja jetzt glücklicherweise schon seit einigen Tagen sehr gut - allerdings lässt sich der Hackintosh nicht korrekt herunterfahren. Der Bildschirm friert ein und nichts passiert - nur ein längerer Ausflug zum Power Button führt da zum gewünschten Ergebnis.

Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Abwürgen des Rechners bei jedem Ausschalten auf Dauer gesund ist.

Grüße!