

# BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht

Beitrag von „buntstift“ vom 25. Mai 2020, 15:36

Hi, ich benötige mal eure Expertise:

Ich versuche seit einer Weile mein X240 Bios zu dumpen, aber irgendwas scheint nicht richtig zu funktionieren. Auf dem Bord verbaut ist ein WINDBOND 25Q128FVSQ.

Auszulesen versuche ich den mit einem CH341A + Ch341a Programmer v.1.29 aus Sasha\_77's collection

Dabei gibt es einige Merkwürdigkeiten auf die ich mir keinen Reim machen kann:

1. Der Chip wird gefunden, aber als "Unknown". In der Liste finde ich kein 25Q128FVSQ zum auswählen.
2. Klicke ich nochmal auf "Detect" spuckt die Software eine andere Unique-Id aus.
3. Ich habe den Treiber schon mehrfach neu installiert (Windows) bekomme bei v.1.29 keine Fehlermeldung beim Öffnen der Software, bei den anderen Versionen nicht.

Anbei noch ein Bild meines Setups.