

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „danieldaya“ vom 25. Mai 2020, 18:34

Hey ihr lieben,

Der Build läuft alles in allem richtig gut und ich bin sehr zufrieden,

Jetzt vor kurzem ist mir aber aufgefallen das der Hackintosh plötzlich einen i9 statt i7 anzeigt und bei der RX580 4GB statt 8GB

Vor einer Woche bin ich mir sicher das es noch nicht so gewesen ist.

Ich meine An der Performance merke ich garkeinen unterschied jedoch wollte ich mal fragen woher so etwas kommen kann oder ob sich irgendwas umgestellt hat was mir nicht aufgefallen ist.

Außerdem würde mich interessieren ob ich Apps aus dem Appstore ohne Probleme updaten kann wenn er mir das anzeigt ohne das ich irgendwas falsch mache das ich alles neu installieren müsste.

Und eine letzte frage noch zum Thema Dual boot mit Windows

Ich würde gerne windows als dual boot mit installieren allersdings habe ich jetzt schon öfter gelesen das Windows das bios umschreiben könnte das ich macOS nicht mehr booten kann.

Wie sind da eure Erfahrungen ?

Liebe Grüße und danke schon mal

Daniel