

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „CMMChris“ vom 26. Mai 2020, 11:40

Das Problem habe ich auch schon auf einem Z390er Board gehabt und keine Lösung gefunden. Egal ob USBKext oder SSDT-UIAC, beidesmal wurde das Port Mapping ignoriert. Wäre auch für mich interessant den Grund dafür zu kennen.