

HP Laptop booten OC Fehler

Beitrag von „AppleOSX“ vom 26. Mai 2020, 14:11

Ja genau ist eine Whiskey Lake

Hat keiner eine Idee?

[Bericht HP-Probook 440 G6 - mit Clover-Ordner](#)

[al6042 OSX-Einsteiger](#)

Könnt ihr sagen was aus der EFI vom Probook das entscheidende ist um die 620 ans laufen zu bekommen?

Finde es komisch sehr ähnlicher Rechner und dann will der nicht.

[grt](#) Hast du eine Ahnung, wie wir der UHD 620 Whiskey Lake den richtigen VRAM zugewiesen bekommen?

Was ist hiermit verstehe zwar wenig davon aber ja... [Hilfe Catalina Intel UHD Graphics 620 nur 5 MB](#)

Ich installiere jetzt einmal Windows wieder auf den Rechner und mache die komplette Festplatte platt.

Kann ich euch über Windows irgendwelche Infos geben? oder so?

Und wie mache ich den ganzen Bums Dual, so das ich Mac neben Win 10 installiere