

Erledigt

Acer Aspire 7741g Feintuning

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 26. Mai 2020, 13:30

Hast du vollkommen recht hatte ich auch so gemacht 😊

1. ati inject -> keine veränderung

2. ati + load vbios -> keine Veränderung + kein boot

3. ati + load vbios + patch vbios -> veränderung mit guter Auflösung aber kein boot 🤔

EDIT: [Mocca55](#) genau, das hatte ich in einem älteren Thread von dir gelesen, ich denke das wird bei mir auch klappen ich schau mal schnell 😊

Schneit schon in die richtige Richtung zu gehen 🤔 Auflösung passt, aber er bootet nicht. Muss ich noch was bei Duallink, Frambuffer etc. eintragen?