

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Maverick71“ vom 26. Mai 2020, 17:17

Bei stimmt etwas nicht so ganz. Mein Updateverlauf:

EFI Platte im Mac gemountet,

EFI Ordner gelöscht,

das von hier heruntergeladene EFI ordner dort Eingefügt.

Bei booten habe ich nun 4 Symbole (statt 2) und der Rechner wartet nur 3 sec (statt wie bisher 10).

Verzeichnisstruktur im EFI:

EFI (mit 3 Ordnern)/

Boot,

Clover,

EFI (mit 2 Ordnern)/

Boot,

Clover