

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Gichin“ vom 26. Mai 2020, 21:01

[Zitat von TheWachowski](#)

Ich habe zwar kein THX zertifiziertes 5.1 System am Laufen, aber ein Desktop Theater 5.1 DTT2500 von Cambridge Soundworks.

ich habe gestern meine Lautsprecher angeschlossen. Seitdem ist der INTERNE Anschluss nicht mehr in der Ausgabeliste enthalten, so dass ich keinen Ton über den am Frontanschluss angeschlossenen Kopfhörer mehr bekomme. Es gibt zwar einen "Kopfhörer", aber damit ist sicherlich der hintere Anschluss gemeint. Eine Ahnung woran das liegt und wie ich das fixen kann?

=> Grandios! Du hast fast das gleiche System wie ich im Moment (DTT2200). Danke für den Hinweis mit dem Toslink-Anschluss. Den habe ich einfach übersehen.

=> Zu Deinem Kopfhörer-Problem: Hast Du als Bootparameter "alcid=28" via Clover Configurator in Deine config.plist eingetragen? Damit bekomme ich alle Eingänge angesteuert - nur nicht zusammen als Hauptgerät...