

# **War: DW1820A + T440p : kein gutes Gespann? - Ist: T440p + BCM943224PCIEBT2 = MEGA**

**Beitrag von „MacPeet“ vom 27. Mai 2020, 17:11**

Zitat: "wollte der Deckel nicht zu", diesbezüglich, was heißt denn Casemodding ? Bilder!!!  
Boden ausschneiden?

Ich hab beim T450s ja dat gleiche Problem, dass der so flach ist für die Lösung "Adapter und OOB-Karte".

Der x250 hat keine Whitelist mehr. Mein T450s auch nicht mehr.