

Updaten von Sierra 10.12.6 auf Catalina, "aber Richtig"

Beitrag von „g-force“ vom 27. Mai 2020, 18:09

Hast Du nach dem CMOS-Reset das BIOS wieder konfiguriert? Welche Einstellungen hast Du bei der Grafik?