

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „pezi64“ vom 28. Mai 2020, 13:27

[JimSalabim](#) Die Monitore haben ich über Displayport angeschlossen. Am USB-2-Header habe ich die Fenvi T919 Wireless Karte angeschlossen.

Spielen die [Bios Einstellungen](#) betreffend Power-Management eine Rolle? Habe jedoch keine Änderung ob ich es enable oder disable stelle. Jedoch kenn ich mich mit den anderen Einstellungen diesbezüglich nicht aus.

Werde mal alle Kexte updaten und auf 10.15.5 updaten. Vielleicht ändert sich ja was wobei ich nicht dran glaube. Mein MacBook Pro läuft auf der neuen Version jedenfalls stabil.

Danke mal für deine Hilfe.