

# Intel Wi-Fi: es wird spannend!

**Beitrag von „hegmeg“ vom 28. Mai 2020, 20:44**

Bekomme es nicht ans laufen, immer

kext failed to load - (libkern/kext) link error; check the system/kernel logs for errors or try kextutil(8).

[SIP](#) ist in Clover deaktiviert( Csractiveconfi 0x67,) und per F11 hab ich NVRAM Reset gemacht und anschließend reboot im Clover gemacht.

[Nightflyer](#) wie bist du da vorgegangen?

Bin übrigens noch unter Mojave 10.14.6. Sehe ich die Karte vor dem laden des Kexts im Systembericht?

Jemand noch nen Tipp?