

Erledigt

Radeon VII DP Dual Monitor Performance in Chrome plötzlich im Eimer

Beitrag von „CMMChris“ vom 29. Mai 2020, 07:44

Nutz bitte trotzdem meine EFI weiter wenn sie funktioniert. Da ist alles auf dem neuesten Stand der Dinge mit VirtualSMC und nativem NVRAM. Was du noch machen solltest ist eine USBKext zu bauen damit du den Port Limit Patch nicht mehr nutzen musst.