

**Erledigt**

## **Thunderbolt 3**

**Beitrag von „ternes3“ vom 29. Mai 2020, 19:12**

Das kann es natürlich sein, mein Handy hat zwar USB C als Stecker, kann aber nur USB 2.0.

Es läuft gerade noch Time Machine, danach stecke ich mal USB 2.0 dazu.

Danke dir!

Edit: Mit USB 2.0 Header geht es 😊