

iGPU nach Update macOS Catalina 10.15.5 - Schwarzer Bildschirm

Beitrag von „ternes3“ vom 30. Mai 2020, 08:23

Im Bugtracker ist nun ein Beitrag aufgetaucht, von jemanden mit der Plattform-id 3E9B0007. Diese verwende ich mit 10.15.4.

Er hat es auf 3E9B0000 geändert und damit wohl Erfolg gehabt. Es soll unter macOS 10.15.4 und 10.15.5 funktionieren.

Dabei schreibt er, kann es sein, dass man die FramePuffer Patch Indexe der Connectors abändern muss.

Ich habe es ausprobiert, kein Bild weder mit DP, DVI noch HDMI. Daher denke ich, eventuell kommt man zum Erfolg mit erneutem herumprobieren, was eine Menge Neustarts verursachen wird.

Ich habe zurzeit dafür keine Zeit und bleibe wohl erst mal auf 10.15.4. Vllt. schafft es so jemand von euch.

Link im Bugtracker: <https://github.com/acidanthera...38#issuecomment-636070348>