

**In Arbeit**

## **ASUS Prime Z390 A Probleme**

**Beitrag von „Peterhackintosh“ vom 30. Mai 2020, 18:35**

Guten Abend zusammen, wie schon beschrieben habe ich mir die Efi von [al6042](#) für das hier beschriebene Board genutzt.

Bisher funktionierte fast alles einwandfrei.

Ich wollte einen neuen USB Kext erstellen da nicht alle USB Anschlüsse funktionieren und mein sleep auch nicht funktioniert.

Leider kam ich durch das löschen des USB Kext und durch das hinzufügen des USBInjectAll und der Ergänzung der usbport limmets nicht weiter. Meine efi hatte ich ja schon gepostet könntet ihr mir helfen?

Bin bereit das auch selber zu machen wenn ich wüsste was ich machen muss.

Edit:

Da ich schon ein paar Veränderungen an der config gemacht habe bezüglich der usbportlimets hier noch mal die neue efi