

HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh

Beitrag von „fettfoen“ vom 30. Mai 2020, 21:33

Hi @[Mork vom Ork](#)

du hattest mir schon einmal in einem anderen Thread geholfen, allerdings gab es da ein Problem mit dem flashen. Ich habe mich heute mal darum gekümmert mein BIOS zu flashen um die "hidden features" zu aktivieren. Zunächst läuft alles nach Plan, BIOS in AMIBCP geöffnet, modifiziert und gespeichert. Es gab keinen Absturz. Ich habe dafür die Version AMIBCP 5.0.2.0031 verwendet.

Nun versuche ich das BIOS zu flashen, allerdings wirft mir Q-Flash immer den Fehler "Invalid BIOS". Er bricht bei "Verifying BIOS" ab.

Hast du eine Vermutung was das sein könnte?

Hatte von euch jemand das Problem?

Mainboard Gigabyte z170x-ud5-th, BIOS Version 22.g

Ich sag schonmal Danke!

LG

ff