


# HP Laptop booten OC Fehler

Beitrag von „al6042“ vom 31. Mai 2020, 12:59

Hm...

den gibt es laut Intel-ARK-Seite nicht:



Der einzige Prozessor der Liste, mit UHD 620 ist der i7-8550U -> <https://ark.intel.com/content/...cache-up-to-4-00-ghz.html>

Dessen Geräteerkennung für die UHD 620 ist auch keine weit verbreitete:

| Prozessorgrafik                                     |                       |
|---|-----------------------|
| Prozessorgrafik <sup>1</sup>                        | Intel® UHD-Grafik 620 |
| Grundtaktfrequenz der Grafik                        | 300 MHz               |
| Max. dynamische Grafikfrequenz                      | 1.15 GHz              |
| Max. Videospeicher der Grafik                       | 32 GB                 |
| Videos Ausgang                                      | eDP/DP/HDMI/DVI       |
| 4K-Unterstützung                                    | Yes, at 60Hz          |
| Max. Auflösung (HDMI 1.4b)                          | 4096x2304@24Hz        |
| Max. Auflösung (DP)                                 | 4096x2304@60Hz        |
| Max. Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm) | 4096x2304@60Hz        |
| Unterstützung für DirectX®                          | 12                    |
| OpenGL® Unterstützung                               | 4.4                   |
| Intel® Quick-Sync-Video                             | Ja                    |
| Intel® Clear-Video-HD-Technik                       | Ja                    |
| Intel® Clear-Video-Technik                          | Ja                    |
| Anzahl der unterstützten Bildschirme <sup>1</sup>   | 3                     |
| Geräteerkennung                                     | 0x5917                |

Weswegen an der Stelle die Variante aus dem Dortania-Link die beste Herangehensweise ist.